

INFORME DE RECORRIDO DEL OLEODUCTO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2021

VISTA FOTOGRAFICA QUE MUESTRA LAS UNIONES DE LAS TUBERIAS EN ESTADO DE CORROSION



OTRA VISTA FOTOGRAFICA QUE MUESTRA EL MISMO PROBLEMA EN LAS VALVULAS DE LAS TUBERIAS DEL OLEODUCTO





OTRA VISITA QUE MUESTRA EL ELEVADO ESTADO DE CORROSION DE LAS UNIONES, VALVULAS Y BRIDAS DEL OLEODUCTO.



OTRA VISTA QUE MUESTRA LA CORROSION EXISTENTE EN LAS UNIONES DEL OLEODUCTO



VISTA FOTOGRAFICA QUE MUESTRA LA TUBERIA DE AGUA CON FUGA DE AGUA EN EL KM 17

